

Rada Samorządu Gminnego
Osiedla Kamionek
Dzielnicy Praga-Południe
m. st. Warszawy

03-625 Warszawa, ul. Gwizda 5
tel. 013-64-75

Interpelacja Nr 83

z dn. 4 grudnia 2014 r.

Rady Osiedla Kamionek

jednostki pomocniczej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wydział Infrastruktury
dla Dzielnicy Praga-Południe

remontu ogrodzenia Klubu Drukarz

2014 -12- 10

(z inicjatywy Magdaleny Dziadosz)

Nr:
- 1080 -

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karacz
-3196-

Pan

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy

Z-o Burmistrza
p. J. Karacz
08.12.2014

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski
-3195-

10.12.2014

Szanowny Panie Burmistrzu !

Rada Osiedla Kamionek z zadowoleniem przyjęła rozpoczęcie prac remontowych ogrodzenia Klubu Sportowego Drukarz. Jednak sposób ich wykonania na odcinku wzdłuż dojazdu do bramy klubu budzi nasze najwyższe zaniepokojenie. W tym miejscu ogrodzenie biegnie tuż przy linii wysokich, około 70-letnich drzew. W trakcie prac wykopano głęboki rów nie zachowując odległości od drzew i pozbawiając je korzeni z jednej strony. Drzew także nie zabezpieczono w żaden sposób na czas budowy. Taki stan rzeczy powoduje uzasadniony niepokój o dalszą kondycję tych drzew, a w także o bezpieczeństwo osób przebywających w ich sąsiedztwie: na trybunie stadionu oraz na drodze dojazdowej.

Uważamy, że taki brak troski o drzewa będące częścią historycznego parku Skaryszewskiego jest niedopuszczalny. Szczególne nasze zaniepokojenie budzą następujące fakty:

1. Drastyczna zmiana poziomu gruntu wokół drzew - po skrojeniu kawałka skarpy drzewa niemalże zawisły w powietrzu! Taka zmiana przekroju skarpy w rejonie drzew z punktu widzenia dobrej praktyki budowlanej jest po prostu niedopuszczalna.
2. Korzenie przycięto zbyt blisko pni, a miejscami ogołocono wszystko na 2/3 rzutu korony co jest równoznaczne ze znaczącym zniszczeniem drzewa, a to jest zabronione przez prawo. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 627) art. 82).

Wpłynęło 08.12.2014 -3520-



3. Wylewanie betonu w obrębie (dawnej już) bryły korzeniowej drzew wpłynąć może także na zmianę stosunków wodnych i w konsekwencji również na stan zdrowotny drzew.

4. Tak znacząca redukcja systemu korzeniowego jaka miała miejsce w wyniku wykonanych prac z pewnością przełoży się na stan zdrowotny drzew, a przede wszystkim na zmianę ich statyki. Ryzyko, że drzewa będą zamierać albo przewrócą się na ogrodzenie i ścieżkę lub na trybuny KS Drukarz jest bardzo realne.

W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

1. Dlaczego w dokumentacji projektowej (<http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1315>) przygotowanej na zamówienie Urzędu Dzielnicy w żaden sposób nie uwzględniono rosnących w miejscu remontu drzew? W Projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 9 Wpływ na środowisko zapisano:

„Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania. Brak wpływu na pozostawiony drzewostan i glebę.”

2. Jakie już podjęto kroki i jakie się przewiduje w celu ratowania uszkodzonych drzew?

3. W jaki sposób sprawowany jest dalszy nadzór nad tą inwestycją, szczególnie w odniesieniu do zadrzewień, które występują wzdłuż całości ogrodzenia KS Drukarz i stanowią część parku Skaryszewskiego.

Ze względu na znaczenie parku Skaryszewskiego dla naszej dzielnicy, a także dla całej Warszawy liczymy, że dalsza realizacja tej inwestycji zostanie objęta jak najstaranniejszym nadzorem ze strony Urzędu Dzielnicy i jej Wydziału Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Rady
i Zarządu Osiedla Kamionek
Jankowska
Dorota Jankowska-Lamcha